





SERVO-DRIVE pre TANDEM








Odstraňovanie porúch



Odstraňovanie porúch

Odporúčame Vám dodržiavať navrhnuté poradie pri diagnostike porúch.







Porucha	Možná príčina	Náprava
1.1 Výsuv sa neotvára. Chýba minimálna medzera 2 mm pre dištančný doraz.	Korpusová lišta je nesprávne umiestnená.	➤ Upravte montážnu pozíciu korpusovej lišty.
	Výsuv blokuje cudzí predmet.	➤ Odstráňte predmet
	Nosník, resp. držiak nosníka je v nesprávnej polohe.	➤ Upravte polohu nosníka resp. držiaka nosníka.
1.2 Výsuv sa neotvára. Chýba minimálna medzera 2 mm pre dištančný doraz.	Nie je namontovaný žiadny dištančný doraz Blum.	<p>➤ Výška čela je menšia než 300 mm: Z každej strany namontujte po jednom dištančnom doraze Blum.</p> <p>➤ Výška čela je vyššia než 300 mm: Z každej strany namontujte po dvoch dištančných dorazoch Blum.</p>
	Bol namontovaný nesprávny dištančný doraz Blum. (Vnútorná zásuvka alebo zásuvka s vloženým čelom)	<p>➤ Skontrolujte, či je použitý správny dištančný doraz Blum (prestaviteľný dištančný doraz).</p>   
Čelá sa navzájom dotýkajú.		<p>➤ Nastavte medzery.</p> <p>Nasúvacia technika: Výškové nastavenie pomocou spojky</p> 
		<p>Nasúvacia technika a nástrčková technika: Nastavenie sklonu čela</p> 
		<p>Nástrčková technika: Nastavenie výšky pre plný výsuv</p> 
		<p>Nástrčková technika: Nastavenie výšky pre čiastočný výsuv</p> 
Korpusová lišta je nesprávne umiestnená.		➤ Upravte montážnu pozíciu korpusovej lišty.
Nosník, resp. držiak nosníka je v nesprávnej polohe.		➤ Upravte polohu nosníka resp. držiaka nosníka.
Výsuv blokuje cudzí predmet.		➤ Odstráňte predmet
		

Porucha	Možná príčina	Náprava
1.3 Prevádzková kontrolka pohonnej servo jednotky nesveti.	Pohonná servo jednotka nemá správny kontakt.	> Nanovo nakontaktujte pohonného servo jednotku a aktivujte vyhadzovač.
		
1.4 Prevádzková kontrolka viacerých pohonnéh servo jednotiek v tom istom korpuse nesveti.	Svorka medzi káblom nosníka a rozvodným káblom je defektná	> Vymeňte svorku medzi káblom nosníka a rozvodným káblom.
		
	Kábel nosníka je defektný.	> Vymeňte kábel nosníka. A Kábel nosníka (na rozvod prúdu) B Komunikačný kábel
		
1.5 Svieti prevádzková kontrolka na transformátore Blum, prevádzkové kontroly pohonnéh servo jednotiek nesvetia.	Svorka medzi rozvodným káblom a transformátorom Blum je chybná.	> Vymeňte svorku medzi rozvodným káblom a transformátorom Blum.
		
1.6 Prevádzková kontrolka na transformátore Blum nesveti.	Sieťová zásuvka je vypnutá.	> Skontrolujte, či je zásuvka zapnutá.
	Transformátor Blum nie je pripojený k zásuvke	> Skontrolujte, či je sieťový kábel pripojený k transformátoru a k sieťovej zásuvke.
		
	Transformátor Blum je chybný.	> Výmena transformátora Blum.

Odstraňovanie porúch










Odporučame Vám dodržiavať navrhnuté poradie pri diagnostike porúch.

Porucha	Možná príčina	Náprava
1.7 Prevádzková kontrolka nesveti na transformátoroch Blum ani na pohonného servo jednotkách.	2 transformátory Blum sú pripojené na 1 rozvodový kábel. Oba transformátory Blum sú defektné.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Na rozvodový kábel je dovolené pripojiť len jeden transformátor Blum! ➤ Chybné transformátory Blum vymenite za 1 transformátor Blum.
2 Výsuv pri otváraní ide nadoraz.	Korpus nie je horizontálne vyrovnaný.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyvážte korpus.
	Pri krátkych menovitých dĺžkach je prepínač „Power“ na pohonnej servo jednotke nesprávne nastavený.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prepínač „Power“ nastavte na „Half“.
	Pri čiastočných výsuvoch je prepínač „Power“ na pohonnej servo jednotke nesprávne nastavený.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prepínač „Power“ nastavte na „Half“.
3 Viaceré výsuvy sa otvárajú súčasne.	Čelá sa navzájom dotýkajú.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nastavte medzery. <p>Nasúvacia technika: Výškové nastavenie pomocou spojky</p> <p>Nasúvacia technika a nástrčková technika: Nastavenie sklonu čela</p> <p>Nástrčková technika: Nastavenie výšky pre plný výsuv</p> <p>Nástrčková technika: Nastavenie výšky pre čiastočný výsuv</p>

Porucha	Možná príčina	Náprava
	Pohonná servo jednotka: Prepínač „Mode“ je nesprávne nastavený.	➤ Prepínač „Mode“ nastavte na „Single“. 
	Nosník: chýba komunikačný kábel.	➤ Osadťte sa nosník komunikačný kábel (identický s rozvodným káblom). B Komunikačný kábel 
4 Výsuv sa neotvára dostatočne ďaleko.	Korpus nie je horizontálne vyrovnaný.	➤ Vyvážte korpus. 
	Pri plných výsuvoch je prepínač „Power“ na pohonnej servo jednotke nesprávne nastavený.	➤ Prepínač „Power“ nastavte na „Full“. 
	Nadstavec vyhadzovača pohonnej servo jednotky nie je namontovaný (až do svetlej šírky korpusu 234 mm musí byť nadstavec vyhadzovača demontovaný).	➤ Namontujte predĺženie vyhadzovača pohonnej servo jednotky. 
	Ťažkopádny pohyb vodiaceho systému.	➤ Vyčistite korpusovú lištu. ➤ Vymeňte korpusovú lištu.
	Pohonná servo jednotka je príliš slabá pre daný výsuv.	➤ Namontujte druhú servo jednotku so synchronizačným káblom na nosník. 
	Pohonná servo jednotka je chybná.	➤ Nanovo nakontaktujte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač. ➤ Vymeňte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač.
5 Výsuv sa pri zatváraní opäť sám otvára.	Nosník, resp. držiak nosníka je v nesprávnej polohe.	➤ Upravte polohu nosníka resp. držiaka nosníka.
	Pohonná servo jednotka je chybná.	➤ Vymeňte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač.
	Korpusová koľajnička je defektívna.	➤ Vymeňte korpusovú koľajničku.

Odstraňovanie porúch

Odporúčame Vám dodržiavať navrhnuté poradie pri diagnostike porúch.

Porucha	Možná príčina	Náprava
6 Výsuv sa nedá úplne zavrieť.	Výsuv blokuje cudzí predmet.	> Odstráňte predmet. 
	Čelá sa navzájom dotýkajú.	> Nastavte medzery. 
	Nasúvacia technika: Výškové nastavenie pomocou spojky	
	Nasúvacia technika a nástrčková technika: Nastavenie sklonu čela	 
	Nástrčková technika: Nastavenie výšky pre plný výsuv	
	Nástrčková technika: Nastavenie výšky pre čiastočný výsuv	
	Nosník, resp. držiak nosníka je v nesprávnej polohe.	> Upravte polohu nosníka resp. držiaka nosníka. 
	Pohonná servo jednotka je v nesprávnej polohe.	> Upravte polohu pohonnej servo jednotky. 
	Pohonná servo jednotka je nefunkčná.	> Nanovo nakontaktujte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač. > Vymeňte pohonnú servo jednotku a aktivujte vyhadzovač. 

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

 [®]